

Măsuri de prevenire la exploatarea sobelor

Exploatarea și întreținerea mijloacelor de încălzire locală permanente și provizorii pentru deservirea utilizatorilor sunt asigurate de proprietarul construcției în care sunt amplasate ateliere și spații de întreținere și reparații. Mijloacele de încălzire locală trebuie să fie omologate, certificate și adecvate spațiului în care sunt utilizate.

În cazul în care se impune suplimentarea cu surse de încălzire, aceasta se realizează cu respectarea măsurilor de prevenire a incendiilor.

Se interzice utilizarea surselor de încălzire cu flacără deschisă în spațiile de lucru cu pericol de incendiu și/sau de explozie.

Materialele sau elementele combustibile din fața focarelor și cenușarelor se așază la distanță de minimum 1,25 m față de acestea, iar cele greu combustibile la 1,00 m.

În încăperile în care sunt amplasate sobele se interzice depozitarea unor cantități de combustibili solizi care să depășească consumul pentru 24 de ore. Depozitarea/Amplasarea materialelor combustibile se face la o distanță mai mare de 0,50 m la sobele cu acumulare de căldură.

Este interzisă așezarea materialelor combustibile deasupra sobelor sau direct pe acestea.

Mijloacele de încălzire locală cu combustibili solizi sau gaze, precum și rezervoarele de consum ale sobelor care utilizează combustibili lichizi, a căror protecție termică a fost asigurată de producător pe baza încercărilor efectuate și acceptată la omologarea produsului, pot fi amplasate la distanțe mai mici decât cele prevăzute mai sus, doar dacă acest lucru este precizat în instrucțiunile de folosire.

În fața ușiței de alimentare a sobei cu combustibili solizi, pardoseala combustibilă se protejează cu tablă metalică având dimensiunile minime de 0,70 m x 0,50 m.

Este interzisă aprinderea focului în sobe prin stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile.

Se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe ori în imediata lor apropiere.

Nu se admite folosirea lemnului mai lungi decât vatra focarului sobei sau a cărbunilor cu o putere calorifică mai mare decât cea stabilită de producător.

Cenușa se evacuează periodic într-un loc stabilit și amenajat în acest scop, fără pericol de incendiu și numai după ce se sting complet resturile de jar.

Se interzice supraalimentarea cu combustibil a sobelor, astfel încât să se evite încălzirea excesivă a acestora.

Gurile de alimentare cu combustibil a sobelor cu acumulare de căldură se amplasează în exteriorul atelierelor și spațiilor de întreținere și reparații.

În ateliere și spații de întreținere și reparații se interzice folosirea sobelor fără acumulare de căldură.

Sobele nu vor fi lăsate nesupravegheate. La fiecare loc de muncă unde se folosește sistemul de încălzire cu sobe se va numi un responsabil cu aprinderea, supravegherea și stingerea focului în sobe.

La terminarea programului se va interzice lăsarea focului în sobe.

Măsuri de prevenire la coșurile de fum:

- curățate de către personal specializat în domeniu cel puțin o dată pe an (în cazul utilizării de combustibil gazos) și cel puțin de două ori pe an (în cazul sistemelor de încălzire alimentate cu combustibil lichid și solid), dar obligatoriu înainte de începerea sezonului rece;**
- la trecerea prin acoperiș se va lăsa o distanță de cel puțin 10 cm între fața exterioară și elementele combustibile ale acoperișului;**
- nu este permis ca în coșuri să fie încastrate elemente combustibile ale acoperișului sau planșeului (de ex. căpriori, grinzi, scânduri).**

Este bine să cunoașteți și următoarele reguli și măsuri de prevenire și stingere a incendiilor la instalarea și folosirea coșurilor și a burlanelor de fum:

- 1. a) coșurile din zidărie vor fi izolate față de elementele combustibile ale planșeelor și acoperișurilor astfel:**
 - în spațiul dintre coș și planșeu se introduce un strat de izolator incombustibil (din zidărie, gips carton ignifug, clingherit ș.a.);**
 - la trecerea prin acoperiș, prin lăsarea unei distanțe de cel puțin 10 cm între fața exterioară a zidăriei coșului și elementele acoperișului, iar golul produs se închide cu un șorț de tablă;**
- 1. b) coșurile se prelungesc deasupra acoperișului cu 0,5 – 0,8 m;**
- 2. c) coșurile din zidărie vor fi permanent întreținute fără crăpături și curățate. Este interzis a se folosi coșurile din zidărie netencuite;**
- 3. d) coșurile de fum din metal (burlane) nu vor fi instalate la o distanță mai mică de 70 cm față de pereții de scândură sau paiantă.**

Verificarea periodică a cazanelor și a recipientilor sub presiune de către personal autorizat ISCIR, este obligatorie.

De asemenea, Primăria comunei Tulca, recomandă cetățenilor să acorde o atenție deosebită următoarelor măsuri de apărare împotriva incendiilor specifice sezonului rece:

- **NU** folosiți decât materialul combustibil pentru care a fost destinată soba și evitați supraîncărcarea acesteia;
- **NU** folosiți soba decât cu ușița închisă;
- **Așezați** o tăviță metalică în fața sobei, în dreptul ușiței de alimentare;
- **NU** așezați în apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile;
- **Stingeți** focul din sobă înainte de a părăsi locuința;
- **NU** adormiți niciodată cu focul aprins în sobă;
- Verificați integritatea aparatelor și mijloacelor de încălzire electrice, iar în cazul în care acestea sunt defecte, reparați-le cu ajutorul unui specialist;
- **NU** așezați aparatele de încălzire electrice în apropierea materialelor combustibile;
- **NU** așezați materiale combustibile pe mijloacele de încălzire electrice;
- **Decuplați** aparatele de încălzire electrice înainte de a părăsi locuința sau de a adormi;
- **NU** lăsați niciodată copiii nesupravegheați cu focul aprins în sobă ori aparatele de încălzire electrice în funcțiune.

î